

Памятка заказчика

Уважаемые заказчики!

Для скорейшего исполнения Вашего заказа и обеспечения надлежащего качества цинкового покрытия убедительно просим Вас строго соблюдать следующие правила:

При сдаче сырья на склад

1. Перед отправкой груза на ООО "ПРОМПАРК КЕНГУРУ ПРО" внимательно осмотреть сырье на предмет его соответствия "Требованиям к цинкуемым изделиям" (отсутствие краски, наличие технологических отверстий и т.д.).

2. Сырье должно быть подготовлено для механизированных погрузочно-разгрузочных работ, т.е. отсортировано по номенклатуре и увязано пакетами. Каждый пакет должен иметь бирку с обозначением Заказчика, наименования и количества сырья, марки стали. Мелкие элементы поставляются в таре (контейнер, ящик). На таре в обязательном порядке указывается ее вес.

3. Необходимые документы:

- накладная (2 экз.)
- спецификация (2 экз.) по форме:

№	Наименование сырья	Количество, шт.	Вес единицы, кг	Вес итого, кг
---	--------------------	-----------------	-----------------	---------------

4. На складе ООО "ПРОМПАРК КЕНГУРУ ПРО" сырье проверяется ОТК на соответствие "Требованиям.....".

При отгрузке готовой продукции

1. Прежде чем отправлять транспорт за оцинкованной продукцией убедитесь, что услуги цинкования полностью оплачены и деньги поступили на р/с ООО "ПРОМПАРК КЕНГУРУ ПРО".

2. Необходимые документы:

- доверенность от организации плательщика (оригинал);
- паспорт;
- приходный ордер (копия);
- копия платежного поручения (оригинал, если деньги в пути).

Справки и дополнительная информация:

Тел. 8(800) 600-78-86; 8(985) 220-53-55